

“Затверджую”  
Генеральний директор  
ТОВ БК “Регіон”  
Золотарьов В.Ю.  
“22”/02 2018 р.

м. Первомайський

22.02.2018 р

### АКТ

приймання в експлуатацію бурового верстата DFX5530TZJ30,  
зав.№07035 2007 року після проведення капітального ремонту

Комісія в складі: Головного інженера Камчатного О.М., головного механіка Бондаренка С.В., головного енергетика Лутчина О.З., заст. головного механіка Белозора О.С., начальника бурової Нестеренка Ю.І.

Склали даний акт про те, що 22.02.2018 року нами було оглянуто буровий верстат DFX5530TZJ30, зав.№07035 2007 року виготовлення, після проведення йому капітального ремонту та проведення функц.

Капітальний ремонт проводився господарським способом на виробничій базі ТОВ Бурава компанія “Регіон”.

В процесі капітального ремонту було проведено наступні роботи:

№	Найменування, тип або марка обладнання	Зав.№	Виконані роботи	Стан після ремонту
1	2	3	4	6
1	Підйомник ZJ-30	07035	Замінено покришки на нові	Задовільний
			Проведено розборку мостів виконано заміну прокладок та сальникових ущільнень	Задовільний
			Виконано ремонт корпусу редуктора привідного мосту, замінено підшипники	Задовільний
			Виконано заміну електропроводки шасі	Задовільний
			Відновлено лакофарбове покриття	Задовільний
			Проведено повне розбирання вижимних домкратів та замінено ущільнення циліндрів	Задовільний
			Замінено хрестовини карданних валів	Задовільний
2	Вежа підйомника	07052	Відновлено лакофарбове покриття	Задовільний
			Заміна всіх тросів вежі, вітрові, силові відтяжки, підвіски ключів, троси гідророзкріплювачів, підвіски люльки верхового .	Задовільний

			Замінено страховочні ланцюги пальців на балконі верхового	Задовільний
3	Кронблок TC180B	07050 3	Замінено шків та підшипники кронблоку	Задовільний
			Відновлена огорожа кронблоку	Задовільний
			Відновлено лакофарбове покриття	Задовільний
4	Лебідка JC28/11	07100 1	Замінено гальмівні колодки та гальмівні стрічки	Задовільний
			Заміна муфт ШПМ, заміна фрикційних дисків	Задовільний
			Заміна фрикційних дисків гідромату, усунення пропусків охолоджуючої рідини	Задовільний
			Заміна пневмокранів пульта бурильника та вертлюжків ШПМ.	Задовільний
			Заміна ланцюгів на всіх ланцюгових передачах.	Задовільний
			Відновлено лакофарбове покриття	Задовільний
5	Коробка приводу ротора ZPX140B	07080 2	Заміна підшипників, регулювання зазору зубчастого зачеплення	Задовільний
6	Коробка роздаточна FDX140C	07090 2	Заміна 5 ти шестерень редуктора та підшипників	Задовільний
7	Редуктор відбору потужності BCX260	07080 2	Заміна вхідного валу разом з шестернею, та підшипниками, замінено прокладки та сальники.	Задовільний
8	Редуктор відбору потужності BCX260	07080 1	Заміна підшипників, замінено прокладки та сальники.	Задовільний
9	Основа DZ180/6	07102 2	Відновлення лакофарбового покриття	Задовільний
			Заміна дубових брусів підсвічника	Задовільний
			Відновлення огорожі	Задовільний
			Заміна світильників та кабельних ліній	Задовільний
10	Вертлюг SL225	б/н	Відновлення лакофарбового покриття	Задовільний
11	Ротор ZP-275	08006	Заміна сальників привідного валу	Задовільний
			Відновлення лакофарбового покриття	Задовільний
12	Привідний двигун CAT C-15	JRE04 295	Заміна приводу вентилятора	Задовільний
			Заміна радіатора інтеркулера	Задовільний
			Виконано технічне діагностування та регулювання клапанів	Задовільний
13	Привідний двигун CAT C-15	JRE05 514	Виконано технічне діагностування та регулювання клапанів	Задовільний
14	Коробка передач Allison S5610HR	31101 10326	Виконано технічне діагностування	Задовільний

15	Коробка передач Allison S5610HR	31101 10327	Виконано технічне діагностування	Задовільний
16	Гідравлічна допоміжна лебідка YJ3B	б.н.	Замінено трос та гак	Задовільний
			Заміна прокладок приводу	Задовільний
			Заміна підшипників та відновлення геометрії укладчика троса	Задовільний
17	Гідравлічна допоміжна лебідка YJ5B	б.н.	Замінено трос та гак	Задовільний
			Заміна прокладок приводу	Задовільний
			Заміна підшипників та відновлення геометрії укладчика троса	Задовільний
18	Маніфольд вертикальний		Виконано капітальний ремонт засувок та опресовка водою після зборки на 350 атм.	Задовільний

Капітальний ремонт здійснювався в терміни:


Початок робіт - 20.11. 2017 року


Закінчення робіт - 22.02. 2018 року


В процесі виконання капітального ремонту верстату DFX5530TZJ30 зав.№07035 2007 року виготовлення було проведено експертне обстеження ДП "Полтавський ЕТЦ". За результатами експертного обстеження бурова установка може бути допущена до подальшої експлуатації з паспортними характеристиками. Дата наступного експертного обстеження 23.02.2020 р. Також проведено функціональні випробування під час яких недоліків не виявлено.


Висновок комісії:


Капітальний ремонт бурового верстата DFX5530TZJ30 зав.№07035 2007 року виготовлення виконаний у відповідності до нормативних документів та правил і відповідає вимогам приймання в експлуатацію. Технічний стан обладнання задовільний, що дозволяє експлуатацію даного верстата при паспортних характеристиках.

  
 \_\_\_\_\_ О.М. Камчатний

  
 \_\_\_\_\_ С.В. Бондаренко

  
 \_\_\_\_\_ О.З. Лутчин

  
 \_\_\_\_\_ О.С. Белозор

  
 \_\_\_\_\_ Ю.І. Нестеренко