

Вих. № 11-06 від 20.06.2019 р.

Конфліктній комісії
АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Кудрявська 26/28

Процедура закупівлі:
ПГВ 19Т-068_Сервісні пакери з
ремонтними комплектами в
асортименті

СКАРГА **щодо визначення переможця в процедурі закупівлі**

14 травня 2019 р. ТОВ "БУЛАТ" прийняло участь в аукціоні процедури закупівлі № 19Т-068 - Сервісні пакери з ремонтними комплектами в асортименті.

18 червня 2019 р. було оприлюднено рішення щодо акцепту пропозиції ТОВ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА" рішенням Протоколу вибору переможця допорогової процедури закупівлі № 19Т-068 від 18.06.2019 р.

Звертаємо вашу увагу, що АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" при акцепті пропозиції не було враховано наступну очевидну технічну невідповідність пропозиції учасника ТОВ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА" технічним вимогам документації процедури закупівлі, а саме: на стор. 2 паспорту та інструкції з експлуатації на пакер 5-3/4"x2-3/8" MAGNUS HD (файл "Паспорт та інструкція з експлуатації примірник частина 2.pdf") наданого учасником вказано, що рекомендований внутрішній діаметр колони для якої використовується даний пакер складає 5,352÷5,552 дюйма (або 135,94÷141,02 мм). В той же час п.4 додатку 2 до документації процедури закупівлі вимагалось, що сервісний пакер буде використовуватись в обсадній колоні умовним діаметром 146,0 мм з діапазоном товщин стінок 9,35÷12,32 мм. Тобто шляхом елементарного лінійного розрахунку (146,05-2*12,32 мм та 146,05-2*9,35 мм) маємо діапазон внутрішнього діаметру, що вимагається, а саме 121,41÷127,35 мм і який повністю відрізняється від діапазону 135,94÷141,02 мм, який перекривається пакером, запропонованим ТОВ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА".

На підставі вищевикладеної інформації, вимагаємо скасувати рішення про акцепт ТОВ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА" та відхилити його пропозицію як таку, що не відповідає технічним вимогам документації процедури закупівлі.

Генеральний директор



Бочкур В.С.