

Вих. № 07-07 від 02.07.2021 р.

**Локальна конфліктна комісія
АТ “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”**
04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська 26/28**Скаржник: ТОВ “НАДРА ІНЖИНІРИНГ”**
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1, оф.5
nadra.engineering@gmail.comПроцедура закупівлі: № UA-2021-05-06-004829-с
щодо закупівлі № 21Т-097 43130000-3 – Бурове обладнання
(Муфта ступеневого цементування МСЦ)

СКАРГА

У відповідності до Протоколу розгляду тендерних пропозицій UA-2021-05-06-004829-с АТ “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”, пропозицію ТОВ “НАДРА ІНЖИНІРИНГ” було відхилено оскільки “Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Не відповідає вимогам додатку №3 до тендерної документації, а саме: у наданому учасником паспорті на Муфту ступеневого цементування МСЦ-339,7мм вказано на сторінці 4 діаметр стоп-патрубка (d1) 393,7мм. На стор. 7 паспорту вказано МСЦ- 393,7 та тип різі 393,7 ВТС. Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 2 п. 2 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.”.

Зі своєї сторони ТОВ “НАДРА ІНЖИНІРИНГ” повідомляє Вам, що розмір “393,7 мм” в Паспорті МСЦ-393,7 є нічим іншим як механічною помилкою (переплутані місцями цифри).

В той же час пропозиція ТОВ “ВОТ ІНТЕРНЕТШІП ІЮКРЕЙН” має аналогічні невідповідності, а саме:

1) рядок 3 п.1 Складу одного комплекту таблиці Додатку 3, де учасником пропонується до поставки МСЦ-178, але згідно умов технічної специфікації діаметр повинен бути 177,8 мм. Цей діаметр (177,8 мм) учасник вказав в Технічному паспорті та в назві предмету закупівлі і графіку поставки наданого ним Додатку 3. Тобто діаметр 178 мм вказаний в складі одного комплекту (як МСЦ-178) відрізняється на 0,2 мм та, відповідно, не відповідає вимогам Додатку 3 тендерної документації;

2) в розділі 2.3 “Відомості по експлуатації обладнання” Технічного паспорту наданого учасником також зазначено МСЦ-178, що також не відповідає діаметру 177,8 мм, який вимагається в додатку 3 і відрізняється від діаметру 177,8 мм, який учасник вказав в Технічному паспорті та в назві предмету закупівлі і графіку поставки наданого ним Додатку 3 та в графіку поставки Додатку 3. Тобто діаметр 178 не відповідає вимогам додатку 3 тендерної документації;

3) на графічному зображенні муфти-стоп стор. 5 Технічного паспорта МСЦ-177,8 вказано приєднювальні різі Ніпеля і Муфти – 178 ММ VAM TOP. Але п.8 (рядок 3 таблиці) технічних вимог до МСЦ-177,8 Додатку 3 тендерної документації вимагаються приєднювальні різі – 177,8 VAM TOP. Тобто різь 178 ММ VAM TOP, а відповідно і тендерна пропозиція ТОВ “ВОТ ІНТЕРНЕТШІП ІЮКРЕЙН” не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;

4) Склад одного комплекту, наведений учасником в п. 2.2. Технічних паспортів на МСЦ-177,7, МСЦ-244,5 та МСЦ-339,7 повністю відрізняється за назвою складових елементів комплекту від назв зазначених в Складі одного комплекту на МСЦ-177,7, МСЦ-244,5 та МСЦ-339,7 наведених учасником в Додатку 3. Додатком 3 тендерної документації вимагалось наступне: “На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету

закупівлі згідно додатку №3 до тендерної пропозиції, учасник надає заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі разом з заповненим графіком поставки та документи згідно з Додатком 3.1 до тендерної документації.”. Враховуючи, що в складі одного комплекту на МСЦ-177,7, МСЦ-244,5 та МСЦ-339,7 Додатку 3, наданому учасником не відображений опис товару у вигляді **Складу одного комплекту** наведеного учасником в п.2.2 наданих ним Технічних паспортів на МСЦ-177,7, МСЦ-244,5 та МСЦ-339,7, - тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Звертаємо вашу увагу, що в назві товару в Додатку 3 ТОВ “ВОТ ІНТЕРНЕТШІЛ ЮКРЕЙН” вказав коректний розмір МСЦ-177,8 (7”), а в наданому ним технічному паспорті є помилки. Аналогічна ситуація склалася і в нас.

Якщо це не вибіркового підходу щодо дискваліфікації по відношенню до ТОВ “НАДРА ІНЖИНІРИНГ”, то просимо роз’яснити чому аналогічні вищевказані невідповідності ТОВ “ВОТ ІНТЕРНЕТШІЛ ЮКРЕЙН” були залишені поза увагою АТ “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”, оскільки в подібному випадку тендерна пропозиція ТОВ “ВОТ ІНТЕРНЕТШІЛ ЮКРЕЙН” також мала би бути відхилена.

В зв’язку з вищевикладеним, а також з метою забезпечення справедливого відношення до всіх учасників тендеру, забезпечення добросовісної конкуренції, вимагаємо відхилити тендерну пропозицію ТОВ “ВОТ ІНТЕРНЕТШІЛ ЮКРЕЙН” та скасувати тендерну процедуру 21Т-097_43130000-3 – Бурове обладнання (Муфта ступеневого цементування МСЦ).

Директор



Бочкур Ю.В.